

## 职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	道真中油页岩气利用有限公司 CNG 加气母站		
用人单位注册地址	贵州省遵义市道真县上坝土家族乡上玉园区二期 1 栋 7 楼		
联系人	张念文		
报告名称及编号	贵州美龙辉建材有限公司职业病危害因素检测报告 报告编号：JH/ZW/XPS-2025-037		
项目组人员	梁纳		
现场调查人员	梁纳		
现场调查时间	2025.6.25	用人单位陪同人	张念文
采样与测量人员	梁纳		
采样与测量时间	2025.6.26	用人单位陪同人	张念文
现场照片 (现场调查及现场采样与测量照片, 含企业名称或标识的合影照片)			
			

